

Audi A6/A6アバント エアバッグコントロールユニットに関する対策

リコール届出番号	外-1280	リコール開始日	平成18年2月1日
不具合の部位(部品名)	車体 (エアバッグコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグ装置のエアバッグコントロールユニットにおいて、当該ユニットのプログラムが不適切であったため、前面オフセット衝突時の状態等により減速センサーの信号処理が遅れることがあります。そのため、衝突時にエアバッグの展開が遅れ、最悪の場合、乗員が過度の障害を受けるおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグコントロールユニットのソフトウェアを更新させていただきます。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	GH-4FBDW GH-4FAUKS GH-4FAUKA GH-4FBATS GH-4FBATA	アウディ A6	WAUZZZ4FX5N013667 ~ WAUZZZ4F96N003357	1,904	
		アウディ A6 アバント	平成16年7月12日 ~ 平成17年5月13日		
	計5型式	計2車種	輸入期間の範囲 平成16年7月12日 ~ 平成17年5月13日	1,904	

不具合発生箇所

