


Audi A6/A6アバント アクセス/スタート認識 コントロールユニットに関する対策

サービスキャンペーン開始日	平成18年 4月14日
不 具 合 の 内 容	集中ドアロックシステムのプログラムが不適切なため、ドア施錠後にリモートコントロールキーのトランク開操作を短時間（1秒未満）で行うと、ドアロックシステムが信号待ち受けモードに移行します。そのため、消費電流が増加し、早期にバッテリーが上がるおそれがあります。
改 善 措 置 の 内 容	全車両、集中ドアロックシステムのプログラムバージョンをチェックし、該当するバージョンの場合は、対策プログラムに書き換えさせていただきます。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象 車の台数	備考
アウディ	GH-4FBDW GH-4FAUKS GH-4FAUKA GH-4FBATS GH-4FBATA	アウディ A6	WAUZZZ4F55N013558～ WAUZZZ4F36N129746 平成16年6月9日～ 平成18年1月9日	2,121	
	GH-4FBDW GH-4FAUKS GH-4FAUKA GH-4FBATA	アウディ A6 アバント	WAUZZZ4F86N002314～ WAUZZZ4F26N151821 平成17年3月22日～ 平成18年2月21日	587	
	計5型式	計2車種	製作期間の全体の範囲 平成16年6月9日～ 平成18年2月21日	2,708	

不具合発生箇所



アクセス/スタート認識コントロールユニット