


Audi A8 運転席エアバッグユニットに関する対策

リコール届出番号	外-1352	リコール開始日	平成18年11月21日
不具合の部位(部品名)	車体 (エアバッグユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席エアバッグ装置の展開構造が不適切なため、展開の際にエアバッグがホーンパッドと干渉するものがあります。そのため、エアバッグが損傷し、展開が不十分となり、最悪の場合、運転者に過度の傷害を与えるおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、運転席エアバッグユニットの部品番号を点検し、該当する部品番号のユニットについては、対策品と交換させていただきます。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール 対象車の台数	備考
アウディ	GH-4EBFMF	アウディ A8 4.2 クワトロ	WAUZZZ4E24N013359 ~ WAUZZZ4E14N025017 平成16年2月3日 ~ 平成16年6月15日	384	
	計1型式	計1車種	輸入期間の範囲 平成16年2月3日 ~ 平成16年6月15日	384	

ご注意：リコール対象車両の車体番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図



注 : は、交換部品を示す。