

## Audi A4/A4 アバント 燃料供給ホース保持クリップに関する対策

サービスキャンペーン開始日	平成19年 1月25日
不具合の内容	燃料供給ホースを保持するクリップの形状が不適切なため、保持力に不十分なものがあります。そのため、エンジンの振動等によりクリップが外れて、燃料供給ホースが所定の位置から動いてしまうおそれがあります。
改善措置の内容	全車両、燃料ホース保持クリップを対策品と交換させていただきます。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象 車の台数	備考
アウディ	GH-8EBGBF	アウディ A4	WAUZZZ8E25A415837 ~ WAUZZZ8E65A579351 平成17年 1月17日 ~ 平成17年12月14日	722	2005 MY
			WAUZZZ8EX6A004185 ~ WAUZZZ8E56A054038 平成17年 6月30日 ~ 平成17年 9月20日	260	2006 MY
		アウディ A4 アバント	WAUZZZ8E95A413759 ~ WAUZZZ8E85A579464 平成17年 1月17日 ~ 平成17年12月14日	1,034	2005 MY
			WAUZZZ8E46A008877 ~ WAUZZZ8E56A053987 平成17年 7月15日 ~ 平成17年 9月20日	262	2006 MY
	計1型式	計2車種	輸入期間の範囲 平成17年 1月17日 ~ 平成17年12月14日	2,278	

### 不具合発生箇所

