

## Audi A3 クーラントフランジシールに関する対策

サービスキャンペーン開始日	平成19年 2月 6日
不 具 合 の 内 容	原動機と冷却水パイプ接続部シールの材質が不適切なため、冷却水（LLC）により硬化するものがあります。そのため、接続部の密閉力が減少し、冷却水が徐々に漏れるおそれがあります。
改 善 措 置 の 内 容	全車両、当該接続部のシールを対策品と交換させていただきます。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
アウディ	GH-8PAXW	アウディ A3	WAUZZZ8P44A011860 ~ WAUZZZ8P24A049409 平成15年6月20日 ~ 平成16年3月18日	418	
	計1型式	計1車種	輸入期間の範囲 平成15年6月20日 ~ 平成16年3月18日	418	

ご注意： リコール対象車両の車体番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

### 不具合発生箇所

