

Audi A8 アイドラーローラーに関する対策

サービスキャンペーン開始日	平成19年 5月21日
不 具 合 の 内 容	原動機において、V ベルトのアイドラーローラーの材質が不適切であったため、ローラーのベアリングが錆び、異音が発生するおそれがあります。
改 善 措 置 の 内 容	全車両、アイドラーローラーを点検し、不適切なローラーが取り付けられている場合は、改良品と交換させていただきます。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象 車の台数	備考
アウディ	GH-4EBFMF	A8 4.2 クワトロ	WAUZZZ4E24N013359 ~ WAUZZZ4E84N024723 平成16年 2月3日 ~ 平成16年 6月15日	396	
	計1型式	計1車種	輸入期間の範囲 平成16年 2月3日 ~ 平成16年 6月15日	396	

ご注意： サービスキャンペーン対象車両の車体番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所

