

Audi A8 エンジンおよびATコントロールユニットに関する対策

サービスキャンペーン開始日	平成19年 5月21日
不具合の内容	電気装置において、原動機および自動変速動力伝達装置のコントロールユニットのソフトウェアが不適切であったため、水温計の表示が突然変動するおそれがあります。但し、水温計の表示が異常の時でも、原動機および自動変速動力伝達装置の制御は、正常に行われます。
改善措置の内容	全車両、原動機および自動変速動力伝達装置のコントロールユニットのソフトウェアを改良したものに更新させていただきます。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象 車の台数	備考
アウディ	GH-4EBHTF	A8 L 6.0 クワトロ	WAUZZZ4E95N012971 ~ WAUZZZ4E75N017165 平成17年3月2日 ~ 平成17年6月30日	22	ロング ボディ
	GH-4EBHTN	A8 6.0 クワトロ	WAUZZZ4E65N012605 ~ WAUZZZ4E46N004505 平成17年1月31日 ~ 平成17年8月1日	36	
	計2型式	計2車種	輸入期間の範囲 平成17年1月31日 ~ 平成17年8月1日	58	

ご注意： サービスキャンペーン対象車両の車体番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所

