

Audi A8 ノックセンサーに関する対策

サービスキャンペーン開始日	平成19年 5月21日
不具合の内容	原動機において、シリンダーブロックに装着しているノックセンサーが、正規の気筒に取り付けられていないものがあります。このため、エンジンコントロールユニットで正しくノッキング状態を感知できないおそれがあります。
改善措置の内容	全車両、ノックセンサー取り付け位置を点検し、取り付け状態が正しくない場合には、センサーを正規位置に取り付け直させていただきます。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象 車の台数	備考
アウディ	GH-4EBHTF	A8 L 6.0 クワトロ	WAUZZZ4E06N015887 ~ WAUZZZ4E66N017918 平成18年 1月16日 ~ 平成18年 3月14日	5	ロング ボディ
	GH-4EBHTN	A8 6.0 クワトロ	WAUZZZ4E86N016169 ~ WAUZZZ4E86N016169 平成18年 1月16日 ~ 平成18年 1月16日	1	
	計2型式	計2車種	輸入期間の範囲 平成18年 1月16日 ~ 平成18年 3月14日	6	

ご注意： サービスキャンペーン対象車両の車体番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所

