

## Audi A8 トランクリッドヒンジ、ドライブモーターに関する対策

サービスキャンペーン開始日	平成19年 5月21日
不具合の内容	① トランクリッドヒンジにおいて、ヒンジボルトの材質が不適切なため、ボルトが錆びるものがあります。このため、ヒンジの動きが硬くなり、トランクリッドの開閉不良になるおそれがあります。 ② トランクリッドドライブユニットにおいて、ユニットの不良により、内部のクラッチが滑るものがあります。このため、ドライブユニットが十分なトルクを発生できず、トランクリッドの開閉不良になるおそれがあります。
改善措置の内容	① 全車両、トランクリッドヒンジを点検し、不適切なヒンジが取り付けられている場合は、改良品と交換させていただきます。 ② 全車両、トランクリッドドライブユニットを点検し、不適切なユニットが取り付けられている場合は、改良品と交換させていただきます。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
アウディ	GH-4EBFLF	A8 3.7 クワトロ	WAUZZZ4E55N001983 ~ WAUZZZ4E05N005343 平成16年7月29日 ~ 平成16年10月12日	16	
	GH-4EBFMF	A8 4.2 クワトロ	WAUZZZ4E24N013359 ~ WAUZZZ4E96N006914 平成16年2月3日 ~ 平成17年8月29日	473	
	GH-4EBFML	A8 L 4.2 クワトロ	WAUZZZ4E35N000430 ~ WAUZZZ4E76N004014 平成16年6月28日 ~ 平成17年7月15日	67	ロングボディ
	GH-4EBHTF	A8 L 6.0 クワトロ	WAUZZZ4E95N012971 ~ WAUZZZ4E56N005744 平成17年3月2日 ~ 平成17年8月5日	22	ロングボディ
	GH-4EBHTN	A8 6.0 クワトロ	WAUZZZ4E65N012605 ~ WAUZZZ4E66N006840 平成17年1月31日 ~ 平成17年9月20日	42	
	GH-4EBPKF	A8 3.2 クワトロ	WAUZZZ4E36N004060 ~ WAUZZZ4E76N006863 平成17年8月1日 ~ 平成17年9月20日	11	
	計6型式	計6車種	輸入期間の範囲 平成16年2月3日 ~ 平成17年9月20日		631

ご注意： サービスキャンペーン対象車両の車体番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

### 不具合発生箇所

