

Audi A4/A3 クーラントフランジシールに関する対策

サービスキャンペーン開始日	平成19年11月20日
不具合の内容	原動機と冷却水パイプ接続部シールの材質が不適切なため、冷却水（LLC）により硬化するものがあります。そのため、接続部の密閉力が減少し、冷却水が徐々に漏れるおそれがあります。
改善措置の内容	全車両、当該接続部のシールを対策品と交換させていただきます。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
アウディ	GH-8EBGBF	A4 2.0 TFSI クワトロ / A4 アバント 2.0 TFSI クワトロ	WAUZZZ8E95A413759 ~ WAUZZZ8E85A565807 平成17年1月17日 ~ 平成17年12月14日	1,558	2005 MY
			WAUZZZ8E16A027631 ~ WAUZZZ8E66A081765 平成17年8月1日 ~ 平成18年1月27日	496	2006 MY
	GH-8PAXW	A3 2.0 FSI	WAUZZZ8P84A050242 ~ WAUZZZ8P14A181173 平成15年11月14日 ~ 平成16年7月12日	1,458	2004 MY
	GH-8PAXX	A3 スポーツバック 2.0 TFSI	WAUZZZ8P75A056664 ~ WAUZZZ8P25A167705 平成16年10月15日 ~ 平成17年6月27日	904	2005 MY
			WAUZZZ8P26A018096 ~ WAUZZZ8P56A049522 平成17年8月1日 ~ 平成17年10月12日	170	2006 MY
	GH-8PBLR	A3 2.0 FSI / A3 スポーツバック 2.0 FSI	WAUZZZ8P45A108669 ~ WAUZZZ8PX5A167953 平成17年3月2日 ~ 平成17年6月27日	659	2005 MY
GH-8PBLX	A3 2.0 FSI / A3 スポーツバック 2.0 FSI	WAUZZZ8P05A009072 ~ WAUZZZ8P65A104476 平成16年8月19日 ~ 平成17年2月17日	1,406	2005 MY	
	計5型式	計5車種	輸入期間の範囲 平成15年11月14日 ~ 平成18年1月27日	6,651	

ご注意：サービスキャンペーン対象車両の車体番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所

