

Audi TT 電動テールスポイラーに関する対策

サービスキャンペーン開始日	平成19年11月20日
不具合の内容	電動リヤスポイラーの左右ヒンジジョイント部の潤滑油量が不足しているものがあるため、正常に作動しないおそれがあります。
改善措置の内容	全車両、電動リヤスポイラーの左右ヒンジジョイント部に潤滑剤を塗布させていただきます。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8JBUBF	TTクーペ 3.2 クワトロ	TRUZZZ8J171002249 ~ TRUZZZ8J071011511 平成18年8月30日 ~ 平成18年12月1日	320	
	ABA-8JBWA	TTクーペ 2.0 TFSI	TRUZZZ8J671001761 ~ TRUZZZ8J771011540 平成18年8月30日 ~ 平成18年12月1日	644	
	計2型式	計2車種	輸入期間の範囲 平成18年8月30日 ~ 平成18年12月1日	964	

ご注意： サービスキャンペーン対象車両の車体番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所

