

Audi A6 アバント リヤウインドウウォッシャーホースに関する対策

サービスキャンペーン開始日	平成19年11月20日
不具合の内容	リヤウインドウウォッシャーホースの材質が不適切なため、テールゲートの開閉によりウォッシャーホースが繰り返し曲げられると、当該ホースが破損し、ウォッシャー液が漏れるおそれがあります。
改善措置の内容	全車両、テールゲートヒンジ部のウォッシャーホースを対策品と交換させていただきます。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
アウディ	GH-4FAUKA	A6 アバント 3.2FSI クワトロ	WAUZZZ4F26N004396 ~ WAUZZZ4F46N048092 平成17年4月22日 ~ 平成17年9月20日	57	エアサス付き
	GH-4FAUKS	A6 アバント 3.2FSI クワトロ	WAUZZZ4F36N004925 ~ WAUZZZ4F76N049401 平成17年5月13日 ~ 平成17年9月20日	122	エアサス無し
	GH-4FBATA	A6 アバント 4.2 クワトロ	WAUZZZ4F06N004879 ~ WAUZZZ4F66N042889 平成17年5月13日 ~ 平成18年1月6日	39	
	GH-4FBDW	A6 アバント 2.4	WAUZZZ4F96N003357 ~ WAUZZZ4F56N049431 平成17年5月13日 ~ 平成17年9月20日	144	
	計4型式	計3車種	輸入期間の範囲 平成17年4月22日 ~ 平成18年1月6日	362	

ご注意： サービスキャンペーン対象車両の車体番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所

