

Audi S8 / Q7 ラジエーターファンコントロールユニットに関する対策

サービスキャンペーン開始日	平成20年4月8日
不具合の内容	ラジエーターファンコントロールユニットに亜鉛めっきが施されていないものがあり、当該コントロールユニットに腐食が発生し、ラジエーターファンが作動しなくなるおそれがあります。
改善の内容	全車両、当該コントロールユニットを試薬を使用して点検し、亜鉛めっきが施されていないものは良品と交換させていただきます。また、当該ファンに腐食が発生している場合は新品と交換させていただきます。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
アウディ	ABA-4EBSMF	S8	WAUZZZ4E87N010387 ~ WAUZZZ4E87N010387 平成18年12月15日 ~ 平成18年12月15日	1	
	ABA-4LBARA	Q7 4.2 FSI クワトロ	WAUZZZ4L37D057346 ~ WAUZZZ4L27D059492 平成18年12月26日 ~ 平成19年1月22日	3	
	計2型式	計2車種	輸入期間の範囲 平成18年12月15日 ~ 平成19年1月22日	4	

ご注意： サービスキャンペーン対象車両の車体番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所

