

Audi A4/A5 レインセンサーのプログラム、パワーウィンドウのプログラム、バッテリーマネージメントのプログラムに関する対策

サービスキャンペーン開始日	平成 20 年 9 月 4 日
不 具 合 の 内 容	① 雨滴センサーの制御プログラムが不適切なため、窓ふき器を間欠状態で使用すると、適切な間隔で作動しないおそれがある。 ② パワーウィンドウ装置の制御プログラムが不適切なため、自動モードで窓ガラスを閉めると、全閉後窓ガラスが若干下がるおそれがある。 ③ 電源管理に関するプログラムが不適切なため、イグニッションをOFFにしても電気を消費し続けることがある。そのため、バッテリーが放電するおそれがある。
改 善 の 内 容	全車両、当該プログラムを改善されたプログラムに更新します。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8KCAB	A4 1.8 TFSI	WAUZZZ8K98A009810 ~ WAUZZZ8K58A025650 平成 20 年 2 月 1 日 ~ 平成 20 年 3 月 27 日	575	① 0 台 ② 0 台 ③ 575 台
	ABA-8KCALF	A4 3.2 FSI クワトロ	WAUZZZ8K88A008681 ~ WAUZZZ8K78A022538 平成 20 年 1 月 31 日 ~ 平成 20 年 3 月 27 日	220	① 0 台 ② 0 台 ③ 220 台
	ABA-8TCALF	A5 3.2 FSI クワトロ	WAUZZZ8T08A020767 ~ WAUZZZ8T98A027569 平成 19 年 12 月 21 日 ~ 平成 20 年 3 月 6 日	226	① 36 台 ② 74 台 ③ 226 台
	計 3 型式	計 3 車種	輸入期間の範囲 平成 19 年 12 月 21 日 ~ 平成 20 年 3 月 27 日	1,021	① 36 台 ② 74 台 ③ 1,021 台

ご注意： サービスキャンペーン対象車両の車体番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所

