

Audi A8 原動機コントロールユニットに関する対策

サービスキャンペーン開始日	平成 20 年 9 月 4 日
不 具 合 の 内 容	原動機コントロールユニットの燃料噴射に関するプログラムが不適切なため、燃料カットオフ制御が正常に機能しないことがあります。これにより警告灯が点灯するおそれがあります。
改 善 の 内 容	全車両、当該プログラムを改善されたプログラムに更新します。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
アウディ	GH-4EBFMF	A8 4.2 クワトロ	WAUZZZ4E24N013359 ～ WAUZZZ4E44N026288 平成 16 年 2 月 3 日 ～ 平成 16 年 7 月 12 日	434	2004 MY
			WAUZZZ4E25N001200 ～ WAUZZZ4E86N002501 平成 16 年 7 月 12 日 ～ 平成 17 年 6 月 27 日	226	2005 MY
			WAUZZZ4E26N003613 ～ WAUZZZ4E46N025838 平成 17 年 7 月 15 日 ～ 平成 18 年 6 月 15 日	216	2006 MY
	GH-4EBFML	A8 L 4.2 クワトロ	WAUZZZ4E35N000430 ～ WAUZZZ4E46N002995 平成 16 年 6 月 28 日 ～ 平成 17 年 6 月 30 日	81	2005 MY
			WAUZZZ4E76N004014 ～ WAUZZZ4E16N024243 平成 17 年 7 月 15 日 ～ 平成 18 年 5 月 25 日	34	2006 MY
	計 2 型式	計 2 車種	輸入期間の範囲 平成 16 年 2 月 3 日 ～ 平成 18 年 6 月 15 日	991	

ご注意： サービスキャンペーン対象車両の車体番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所

