

Audi A4 / A5 / S5 ヘッドランプコンバータ機能に関する対策


| | | | |
|----------------------------------|--|---------|-----------|
| リコール届出番号 | 外-1583 | リコール届出日 | 平成21年6月3日 |
| 不具合の部位(部品名) | 前照灯等(前照灯調整コントロールユニット) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 計器パネル内にある機能選択画面のプログラムが不適切なため、停止中に運転者等が誤って前照灯の照射光線を右側通行用に変更するおそれがあります。そのため、前照灯に係わる保安基準に適合しないおそれがあります。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、当該プログラムを修正します。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------|------------|---|--|------------|----|
| アウディ | ABA-8KCAB | A4 1.8 TFSI / A4 アバント 1.8 TFSI | WAUZZZ8K98A009810 ~ WAUZZZ8K58A049429 平成20年 3月 6日 ~ 平成20年 8月28日 | 381 | |
| | | | WAUZZZ8K99A012319 ~ WAUZZZ8K49A023244 平成20年 6月30日 ~ 平成20年 7月15日 | 95 | |
| | ABA-8KCALF | A4 3.2 FSI クワトロ / A4 アバント 3.2 FSI クワトロ | WAUZZZ8K38A006756 ~ WAUZZZ8K98A048235 平成20年 2月 7日 ~ 平成20年 7月 9日 | 61 | |
| | | | WAUZZZ8K39A010744 ~ WAUZZZ8K09A039912 平成20年 6月30日 ~ 平成20年 8月20日 | 271 | |
| | ABA-8KCDH | A4 1.8 TFSI / A4 アバント 1.8 TFSI | WAUZZZ8K49A015242 ~ WAUZZZ8K99A039942 平成20年 6月30日 ~ 平成20年 8月20日 | 390 | |
| | ABA-8TCALF | A5 3.2 FSI クワトロ | WAUZZZ8T68A020756 ~ WAUZZZ8T08A045149 平成19年12月26日 ~ 平成20年 6月30日 | 90 | |
| | | | WAUZZZ8T89A000431 ~ WAUZZZ8T49A002497 平成20年 6月30日 ~ 平成20年 7月15日 | 13 | |
| | ABA-8TCAUF | S5 | WAUZZZ8T68A031286 ~ WAUZZZ8T58A046796 平成20年 3月27日 ~ 平成20年 7月 9日 | 35 | |
| | | | WAUZZZ8TX9A002343 ~ WAUZZZ8T79A002770 平成20年 7月15日 ~ 平成20年 8月20日 | 2 | |
| | (計5型式) | (計6車種) | (輸入期間の全体の範囲) 平成19年12月26日 ~ 平成20年8月28日 | (計1,338台) | |

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

【備考】本件は、平成21年4月8日付け届出番号「外-1568」において対象外としていたものですが、出荷前の作業が不十分であったため、対象車両の追加を行うものです。

不具合発生箇所



前照灯の設定画面

コントロールユニット
(基準不適合発生箇所)