


Audi A3/S3 ヘッドライトに関する対策

サービスキャンペーン通知日	平成 22 年 5 月 13 日
不具合の内容	前照灯にクリップが誤って取り付けられているため、当該クリップとフェンダーが干渉して、フェンダーの塗装が損傷するおそれがあります。
改善の内容	全車両、フェンダーと干渉しないように当該クリップを除去するとともに、フェンダーに防錆ワックスを塗布します。


車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8PCAX	A3 スポーツバック 1.4 TFSI	WAUZZZ8P79A098516 ~ WAUZZZ8P69A103673 平成21年 3月 3日 ~ 平成21年 3月17日	119	
	ABA-8PCDA	A3 スポーツバック 1.8 TFSI	WAUZZZ8P69A099754 ~ WAUZZZ8PX9A103689 平成21年 3月 3日 ~ 平成21年 3月17日	11	
	ABA-8PCDLF	S3 スポーツバック	WAUZZZ8P79A098807 ~ WAUZZZ8P99A102131 平成21年 3月 3日 輸入期間の全体の範囲 平成21年 3月 3日 ~ 平成21年 3月17日	4	
	計3型式	計3車種		134	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



前照灯



クリップ

矢印の方向から見た前照灯