

Audi TT フラッターバルブの取外し

サービスキャンペーン開始日	平成 28 年 5 月 18 日
不 具 合 の 内 容	幌型車の幌格納部から排水するドレインホースにおいて、当該ドレインホースに装着されているフラッターバルブにつままりが発生すると、排水が適切にされないおそれがあります。
改 善 の 内 容	全車両、当該ドレインホースに装着されているフラッターバルブを取り外します。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	サービスキャン ペーン対象車の台数	備考
アウディ	ABA- FVCHHF	アウディ TT 2.0q	TRUZZZFV0G1001714～TRUZZZFVXG1012090 平成 27 年 7 月 22 日～平成 27 年 11 月 5 日	165	
			輸入期間の全体の範囲 平成 27 年 7 月 22 日～平成 27 年 11 月 5 日	165	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、取外し部品を示す。