


Audi A4/A6/S6/RS6/A7/A8/S8
インフレーター/シートベルトテンショナの改修

リコール届出番号	外-2479	リコール開始日	平成29年5月25日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグのインフレーター（膨張装置）およびシートベルトプリテンショナーにおいて、製造管理が不適切なため、点火剤が設計通り調査されていないものがあります。そのため、衝突時にエアバッグの展開およびシートベルトの弛みを巻き取ることができず、乗員が過度の傷害を負うおそれがあります。		
改善措置の内容	車両により不具合のあるエアバックおよびシートベルトの位置が異なるため、車両によって以下の改善措置をします。 ①助手席用エアバッグユニットを良品と交換します。 ②左側カーテンエアバッグユニットを良品と交換します。 ③左右もしくは、どちらか片側のプリテンショナー内蔵シートベルトを良品と交換します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-4GCREB	アウディ A6 オールロード	WAUZZZ4G9HN042882～WAUZZZ4GXHN042325 平成28年10月29日	3	①のみ
	ABA-4GCREC	アウディ A7 SB 3.0Tq	WAUZZZ4G1HN041077 平成28年10月29日	1	①のみ
	ABA-4GCRES	アウディ A6 3.0Tq	WAUZZZ4G1HN042763 平成28年10月29日	1	①のみ
	ABA-4GCTGA	アウディ S6	WAUZZZ4G2HN042402 平成28年10月29日	1	①のみ
	ABA-4GCWUS	アウディ RS6 アバント	WUAZZZ4G8HN901630 平成28年10月29日	1	①のみ
	ABA-4GCYPC	アウディ A7 SB 2.0Tq	WAUZZZ4G1HN042696、WAUZZZ4G4HN041591 平成28年10月29日	2	①のみ
	ABA-4GCYPS	アウディ A6 2.0Tq/ アウディ A6 7711 2.0Tq	WAUZZZ4G4HN040327～WAUZZZ4GXHN041790 平成28年10月29日	4	①のみ
	ABA-4HCTGF	アウディ A8 4.0Tq	WAUZZZ4H0HN008824 平成28年12月1日	1	①のみ
	ABA-4HDDTF	アウディ S8 plus	WUAZZZ4H2HN900742 平成28年12月12日	1	①のみ
	ABA-8WCVK	アウディ A4 2.0T	WAUZZZF40HA039119～WAUZZZF49HA039474 平成28年9月3日～平成28年11月15日	20	②及び③
	ABA-8WCVN	アウディ A4 1.4T	WAUZZZF40HA043624～WAUZZZF4XHA075058 平成28年9月15日～平成28年11月15日	28	②及び③
	ABA-8WCYRA	アウディ A4 オールロード	WAUZZZF40HA041825～WAUZZZF4XHA043422 平成28年9月3日～平成28年9月28日	25	③のみ
	DBA-8WCYRF	アウディ A4 2.0Tq	WAUZZZF40HA038990～WAUZZZF4XHA039242 平成28年9月3日～平成28年9月15日	38	③のみ
			(輸入期間の全体の範囲) 平成28年9月3日～平成28年12月12日	126台	

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、交換部品を示す。