


Audi A4/S4/A5/S5 B & Oスピーカートリムの改修

リコール届出番号	外-2665	リコール届出日	平成30年5月30日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ドアに装着されているスピーカートリムのネームプレートについて、粘着テープの接着力が不十分なため、ネームプレートが剥離するものがあります。そのため、剥離した鋭利な先端部分で乗員が負傷するおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、ネームプレートを交換します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8WCVK	アウディ A4 2.0T	WAUZZZF40GA008628~WAUZZZF4XHA042609 平成27年12月16日~平成28年12月12日	261台	
	ABA-8WCVN	アウディ A4 1.4T	WAUZZZF40HA070984~WAUZZZF4XHA073830 平成28年9月5日~平成29年6月16日	47台	
	ABA-8WCWGF	アウディ S4	WAUZZZF40HA094959~WAUZZZF4XHA179159 平成28年11月12日~平成29年8月10日	264台	
	ABA-8WCYRA	アウディ A4 オールロード	WAUZZZF40HA080771~WAUZZZF4XJA005100 平成28年8月12日~平成29年7月24日	65台	
	ABA-8WCYRF	アウディ A4 2.0Tq	WAUZZZF40GA028815~WAUZZZF4XGA059831 平成28年1月22日~平成28年4月11日	317台	
	ABA-F5CWGL	アウディ S5 SB	WAUZZZF52HA012013~WAUZZZF5XJA012623 平成29年2月22日~平成29年9月5日	24台	
	DBA-8WCVK	アウディ A4 2.0T	WAUZZZF40HA172110~WAUZZZF47HA166093 平成29年1月16日~平成29年7月8日	14台	
	DBA-8WCYRF	アウディ A4 2.0Tq	WAUZZZF40GA078405~WAUZZZF4XHA176889 平成28年4月11日~平成29年7月24日	249台	
	DBA-F5CVKL	アウディ A5 SB 2.0T	WAUZZZF50HA028453~WAUZZZF5XHA035569 平成29年5月9日~平成29年7月13日	20台	
	DBA-F5CYRL	アウディ A5 SB 2.0Tq	WAUZZZF50HA013869~WAUZZZF5XHA037984 平成29年2月22日~平成29年7月24日	47台	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成27年12月16日~平成29年9月5日	1,308台	

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、交換部品を示す。

ネームプレート