


## Audi A4 燃料パイプの取付修正

リコール届出番号	外-2732	リコール届出日	平成30年10月10日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機に装着されている燃料パイプの取付けボルトにおいて、取付作業が不適切なため、締め付けトルクが不足しているものがあります。そのため走行振動等により当該ボルトが緩み、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、燃料パイプ取付けボルトを規定トルクで締め付けます。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8WCVN	アウディ A4 1.4T	WAUZZZF40HA045177~WAUZZZF4XHA139437 平成28年9月15日~平成29年7月13日	1,175	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成28年9月15日~平成29年7月13日	1,175	

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

### 不具合発生箇所



注：  は、締め付け部を示す。