


## Audi R8 TMブリーザーパイプの改修

リコール届出番号	外-2752	リコール届出日	平成30年11月21日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	変速機内の圧力を外部に解放するブリーザーパイプにおいて、形状が不適切なため、高速度かつ高負荷の走行時に変速機内の圧力が高くなった際に、ブリーザーパイプからミッションオイルが漏れることがあります。そのため、漏れたオイルが高温部に接触し、火災に至るおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、ブリーザーパイプを対策品に交換します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-4SCSPD	アウディ R8 V10 plus	WUAZZZFX0G7901413~WUAZZZFXXH7905860 平成28年5月6日~平成29年12月12日	90	
	ABA-4SCSPF	アウディ R8 V10	WUAZZZFX0G7901525~WUAZZZFXXH7905969 平成28年5月6日~平成29年12月22日	102	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成28年5月6日~平成29年12月22日	192	

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

### 不具合発生箇所



注：  は、交換部品を示す。