


## Audi A6/A7 エアバッグコントロールユニットのプログラム改修

リコール届出番号	外-2961	リコール届出日	令和元年 11 月 27 日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグコントロールユニットのプログラムが不適切なため、助手席側エアバッグ展開時に過度の展開力が発生することがあります。そのため、衝突時に乗員が負傷するおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換えます。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール 対象車の台数	備考
アウディ	AAA- F2DLZF	アウディ A6 55Tq	WAUZZZF20KN051818~WAUZZZF2XKN131031 平成 31 年 1 月 17 日~令和元年 8 月 23 日	711 台	
	AAA- F2DLZS	アウディ A7SB 55Tq	WAUZZZF20KN003073~WAUZZZF2XKN130896 平成 30 年 7 月 21 日~令和元年 8 月 23 日	1,054 台	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成 30 年 7 月 21 日~令和元年 8 月 23 日	1,765 台	

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

### 不具合発生個所



注：  は、プログラム書き換え部を示す。