

Audi Q8 オートマチックトランスミッションのオイルラインの改修

リコール届出番号	外-3084	リコール届出日	2020年9月3日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	オートマチックトランスミッションオイルラインにおいて、製造時の材料配合が不適切なため、適切に摩擦溶着されていないものがあります。そのため、当該ラインの接続部が外れ、トランスミッションオイルがもれて、最悪の場合、路面に流れたオイルにより後続車両に事故が発生するおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、オートマチックトランスミッションオイルラインの製造日を確認し、交換対象の場合はオイルラインを良品に交換します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	AAA-F1DCBA	アウディ Q8 55Tq エアサス	WAUZZZF10LD007042～ WAUZZZF1XLD008165 令和元年11月21日～令和2年1月9日	55	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和元年11月21日～令和2年1月9日	(計55台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



オイルライン

オートマチックトランスミッション

注： は、点検・交換する部品を示します。