

Audi A4 allroad/RS4/RS5/A6 allroad/RS6 スタート/ストップスイッチ（ボタン）の改修

改善対策届出番号	588	改善対策届出日	2020年1月29日
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン始動/停止スイッチにおいて、表面に記載されている文字の字体が不適切なため、手汗などの油脂成分が付着すると、表面に施されたクロームコーティングの接着性が低下し、当該コーティングの一部が剥がれるものがあります。そのため、スイッチを操作する際に文字の鋭角部分に触れると、指先が負傷するおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、エンジン始動/停止スイッチの文字の字体を点検し、対象となるものは対策品と交換します。		

車名	型式	通称名	改善対策対象車両の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	改善対策対象車の台数	備考
アウディ	ABA-4GCRDS	アウディ RS6 アバント	WUAZZZ4G5EN900396 平成25年8月28日	1台	
	ABA-8FCFSF	アウディ RS5 カブリオレ	WUAZZZ8F5EN900142 平成25年8月16日	1台	
	ABA-8KCDNA	アウディ A4 オールロード	WAUZZZ8K0BA045733～WAUZZZ8KXDA122868 平成22年10月12日～平成24年10月17日	799台	
	ABA-8KCFSF	アウディ RS4 アバント	WUAZZZ8K0DA901914～WUAZZZ8KXEA900254 平成24年12月6日～平成25年9月18日	128台	
	ABA-8KCNCA	アウディ A4 オールロード	WAUZZZ8K0EA019816～WAUZZZ8KXEA024554 平成25年8月16日～平成25年9月9日	47台	
	ABA-8TCFSF	アウディ RS5	WUAZZZ8T0BA900509～WUAZZZ8TXEA900067 平成22年8月19日～平成25年8月28日	281台	
	DBA-4GCGWB	アウディ A6 オールロード	WAUZZZ4G0DN009912～WAUZZZ4GXEN017338 平成24年7月18日～平成25年8月28日	441台	
(計7型式)	(計6車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成22年8月19日～平成25年9月18日	1,668台		

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



エンジン始動/停止スイッチ

注： は、交換部分を示す。