

Audi TT ショックアブソーバーの改修

サービスキャンペーン通知日	2020年6月17日
不具合の内容	フロントサスペンションにおいて、製造工程管理が不適切なため、ショックアブソーバー内に異物が残っているものがあります。そのため、オイル流路が塞がれ、オイル流量が減少して、ショックアブソーバーの減衰力が弱くなるおそれがあります。
改善の内容	全車両、ショックアブソーバーの製造時期を確認し、該当する場合はショックアブソーバーを良品に交換します。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン 対象車の台数	備考
アウディ	ABA-FVDKZ	アウディ TT 40T	TRUZZZFV2L1001336～ TRUZZZFVXL1001276 令和元年9月19日～令和2年2月4日 (輸入期間の全体の範囲)	22	
			令和元年9月19日～令和2年2月4日	(計22台)	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、点検および交換部品を示す。