

Audi Q4 e-tron / Q7 / Q8 / RS Q8 三角停止表示板の改修

リコール届出番号	外-3602	リコール届出日	2023年4月6日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	三角停止表示板において、製造管理が不適切なため、反射性の技術基準を満たさないおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、三角停止表示板の部品番号を確認し、該当するものは良品と交換します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	3AA-4MDCBA	アウディ Q7 55Tq エアサス	WAUZZZ4M0LD020791～ WAUZZZ4MXND008392 令和2年7月16日～令和4年3月4日	386	
	3AA-4MDCBS	アウディ Q7 55Tq	WAUZZZ4M0LD020824～ WAUZZZ4MXMD013820 令和2年7月16日～令和4年1月28日	26	
	3AA-F1DCBA	アウディ Q8 55Tq エアサス	WAUZZZF10MD012596～ WAUZZZF1XND009724 令和3年1月9日～令和4年3月4日	317	
	3AA-F1DCBS	アウディ Q8 55Tq	WAUZZZF15MD014649～ WAUZZZF19ND003736 令和3年1月15日～令和3年10月6日	3	
	3AA-F1DHUA	アウディ RSQ8	WUAZZZF10MD018985～ WUAZZZF1XND008630 令和2年12月25日～令和4年1月28日	131	
	AAA-F1DCBA	アウディ Q8 55Tq エアサス	WAUZZZF10KD042680～ WAUZZZF1XLD023555 令和元年5月31日～令和2年7月28日	1,135	
	AAA-F1DCBS	アウディ Q8 55Tq	WAUZZZF15LD000443 令和元年9月19日	1	
	ABA-4MCREA	アウディ Q7 3.0Tq エアサス / アウディ Q7 55Tq エアサス	WAUZZZ4M0JD000991～ WAUZZZ4MXKD043736 平成29年7月24日～令和元年10月8日	540	
	ABA-4MCRES	アウディ Q7 3.0Tq / アウディ Q7 55Tq	WAUZZZ4M0JD003227～ WAUZZZ4MXJD060972 平成29年8月10日～令和元年10月8日	113	
	ABA-4MCYRA	アウディ Q7 2.0Tq エアサス / アウディ Q7 45Tq エアサス	WAUZZZ4M0JD001235～ WAUZZZ4MXMD007841 平成29年7月24日～令和2年12月16日	1,142	
	ABA-4MCYRS	アウディ Q7 2.0Tq / アウディ Q7 45Tq	WAUZZZ4M0JD004703～ WAUZZZ4MXKD030971 平成29年7月13日～令和元年11月21日	119	
	ZAA-FZEBJ	アウディ Q4 40 e-tron	WAUZZZFZ0NP049394～ WAUZZZFZXP012985 令和4年9月11日～令和5年1月31日	541	
	(計12型式)	(計12車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成29年7月13日～令和5年1月31日	(計4,454台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、交換する部品を示します。

識別： 「68I9」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。
ステッカーの貼付場所につきまして、Audi 正規販売店へお問い合わせ願います。

