


Audi TT / TTS 助手席エアバッグガイドチャンネルの点検改修

リコール届出番号	外-3672	リコール届出日	2023年9月13日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ダッシュボードにおいて、製造装置の保守管理が不適切だったため、助手席エアバッグガイドチャンネルがダッシュボードの仕様通りに溶接されていないものがあります。そのため、事故によりエアバッグが展開する際、エアバッグが損傷し乗員保護性能が損なわれ、負傷する危険性が高くなります。		
改善措置の内容	全車両、ダッシュボードのシリアル番号を確認し、該当する場合はダッシュボードを良品と交換します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	3BA-FVDKZ	アウディ TT 40T	TRUZZZFV0P1005617～TRUZZZFV9P1005695 令和5年4月6日～令和5年5月11日	26	
	3BA-FVDNFF	アウディ TTS	TRUZZZFV0P1005326～TRUZZZFVXP1006080 令和5年4月6日～令和5年5月11日	36	
	3BA-FVDNPF	アウディ TT 45Tq	TRUZZZFV0P1005097～TRUZZZFVXP1005379 令和5年4月6日～令和5年4月22日	25	
	(計3型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和5年4月6日～令和5年5月11日	(計87台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、点検・交換する部品を示します。

識別： 「70J2」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。
ステッカーの貼付場所につきまして、Audi 正規販売店へお問い合わせ願います。

