


## Audi RS6 / RS7 ホイールハウジングエクステンションの取り付け改修

|                                  |  |         |            |
|----------------------------------|--|---------|------------|
| リコール届出番号                         | 外-3784   | リコール届出日 | 2024年3月22日 |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 車体において、生産工場の組付管理が不適切だったため、ホイールハウジングエクステンション(フェンダーフラップ)が取り付けられていません。そのため、車両の組み付け公差によりタイヤが車体より外側に突出し、保安基準に適合しないおそれがあります。 |         |            |
| 改善措置の内容                          | 全車両、ホイールハウジングエクステンション(フェンダーフラップ)を取り付けます。   |         |            |

| 車名   | 型式         | 通称名                | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間         | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------|------------|--------------------|---------------------------------------|------------|----|
| アウディ | 3AA-F2DJPA | アウディ RS7 SB エアサス   | WUAZZZF26RN901998<br>令和5年11月27日       | 1          |    |
|      | 3AA-F2DJPL | アウディ RS6 アバント エアサス | WUAZZZF26RN902309<br>令和5年12月11日       | 1          |    |
|      | (計2型式)     | (計2車種)             | (輸入期間の全体の範囲)<br>令和5年11月27日～令和5年12月11日 | (計2台)      |    |

### 不具合発生箇所



注：  は、取り付ける部品を示します。

識別： 「6606」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。  
ステッカーの貼付場所につきまして、Audi 正規販売店へお問い合わせ願います。

