

## Audi A3 座席に関する対策

サービスキャンペーン届出日	平成17年6月13日
不具合の内容	運転者席及び助手席に装備されている高さ調整機構のリベットの取付が不適切であるため、高さ調整機構部分にガタや異音が発生するおそれがある。
改善の内容	全車両のリベット取り付け部の点検を行い、不具合が発見された場合は、シートフレームを正規部品と交換する。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
アウディ	GH-8PAXW	アウディ A3 2.0 FSI 3ドア	WAUZZZ8P44A033180～ WAUZZZ8P24A049409 平成15年9月1日～ 平成16年3月18日	215	
		アウディ A3 2.0 FSI sport 3ドア	WAUZZZ8P54A015724～ WAUZZZ8P74A049373 平成15年6月20日～ 平成16年3月18日	152	
		アウディ A3 3ドア	WAUZZZ8PX4A017047～ WAUZZZ8P84A021310 平成15年7月14日～ 平成16年3月18日	47	
	計1型式	計3車種	製作期間の全体の範囲 平成15年6月20日～ 平成16年3月18日	計414台	

### 不具合発生箇所

