

Audi A4カブリオレ 前照灯に関する対策

リコール届出番号	外-1231	リコール届出日	平成 17年6月13日
不具合の部位（部品名）	灯火装置（すれ違い用前照灯反射板）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	すれ違い用前照灯反射板の材質が不適切なため、すれ違い用前照灯点灯時のバルブの熱により、反射板表面が剥がれることがある。そのため、そのまま使用を続けると、光度が低下し、最悪の場合、夜間に前方にある交通上の障害物を確認できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左右すれ違い用前照灯の反射板を対策品に交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車両の台数	備考
アウディ	GH-8HBDV	アウディ A4カブリオレ	WAUZZZ8H83K005903 ～ WAUZZZ8H33K032992 平成14年8月1日 ～ 平成15年7月14日	230	
			WAUZZZ8H94K001781 ～ WAUZZZ8H34K021007 平成15年8月7日 ～ 平成16年4月26日	50	
	(計1型式)	(計1車種)	輸入期間の範囲 平成14年8月1日 ～ 平成16年4月26日	280	

不具合発生箇所

