



Audi A4/A4アバント 1.8T クワトロ、A4/A4アバント 3.0 クワトロ、 A6/A6アバント 3.0 クワトロ 燃料ポンプに関する対策

リコール届出番号	外-1291	リコール開始日	平成18年4月1日
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ポンプ内のモータにおいて、カーボンブラシの材質が不適切なため、カーボンブラシが早期に摩耗するものがあります。そのため、そのまま使用を続けると摩耗が進行し、最悪の場合、燃料ポンプが作動なくなり、原動機が停止して再始動不能となるおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、燃料ポンプを点検し、該当するポンプが装着されている場合、良品と交換させていただきます。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	GH-4BASNF	アウディ A6 3.0 クワトロ	WAUZZZ4B93N019910 ~ WAUZZZ4B63N098288 平成14年10月8日 ~ 平成15年5月16日	205	4WD
		アウディ A6 アバント 3.0 クワトロ	WAUZZZ4BX3N019429 ~ WAUZZZ4B93N095448 平成14年10月8日 ~ 平成15年5月2日	147	
	GH-8EAMBF	アウディ A4 1.8T クワトロ	WAUZZZ8E53A166740 ~ WAUZZZ8EX3A356405 平成14年10月31日 ~ 平成15年7月14日	539	
		アウディ A4 アバント 1.8T クワトロ	WAUZZZ8E33A166896 ~ WAUZZZ8E93A354807 平成14年10月31日 ~ 平成15年5月16日	873	
	GH-8EASNF	アウディ A4 3.0 クワトロ	WAUZZZ8E43A167183 ~ WAUZZZ8E63A354943 平成14年10月31日 ~ 平成15年11月25日	113	
		アウディ A4 アバント 3.0 クワトロ	WAUZZZ8E43A167121 ~ WAUZZZ8E53A356036 平成14年10月31日 ~ 平成15年5月16日	137	
	計3型式	計6車種	輸入期間の範囲 平成14年10月8日 ~ 平成15年11月25日	2,014	

不具合発生箇所



注： は、点検または、交換部品を示す。