

## Audi A4/A4アバント イグニッションスイッチに関する対策


|                                  |   |         |             |
|----------------------------------|---|---------|-------------|
| リコール届出番号                         | 外-1351  | リコール開始日 | 平成18年11月21日 |
| 不具合の部位(部品名)                      | 電気装置(配線)  |         |             |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 原動機の始動スイッチにおいて、スイッチケースの強度が不足しているものがあります。そのため、そのまま使用を続けると、スイッチケースが破損し、最悪の場合、原動機の始動後も始動スイッチが規定の位置まで戻らず、前照灯、方向指示器、窓拭き器等が点灯又は作動しないおそれがあります。 |         |             |
| 改善措置の内容                          | 全車両点検し、当該始動スイッチを対策品と交換させていただきます。  |         |             |

| 車名   | 型式       | 通称名                    | リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間  | リコール対象車の台数                            | 備考     |  |
|------|----------|------------------------|---|---------------------------------------|--------|--|
| アウディ | E-8DADR  | アウディA4<br>1.8          | WAUZZZ8DZTA048991 ~<br>WAUZZZ8DZTA325119<br>平成7年10月25日 ~<br>平成8年10月1日 | 3,292                                 |        |  |
|      |          |                        | WAUZZZ8DZVA000111 ~<br>WAUZZZ8DZVA293111<br>平成8年9月2日 ~<br>平成9年10月3日   | 4,912                                 |        |  |
|      | E-8DAEBF | アウディA4<br>1.8T<br>クワトロ | WAUZZZ8DZTA048986 ~<br>WAUZZZ8DZTA330834<br>平成7年11月22日 ~<br>平成8年9月18日 | 891                                   |        |  |
|      |          |                        | WAUZZZ8DZVA000116 ~<br>WAUZZZ8DZVA294014<br>平成8年9月2日 ~<br>平成9年9月25日   | 804                                   |        |  |
|      | E-8DABC  | アウディA4<br>2.6          | WAUZZZ8DZTA049006 ~<br>WAUZZZ8DZTA330386<br>平成7年10月25日 ~<br>平成8年9月18日 | 1,982                                 |        |  |
|      |          |                        | WAUZZZ8DZVA000117 ~<br>WAUZZZ8DZVA294407<br>平成8年9月18日 ~<br>平成9年11月17日 | 2,541                                 |        |  |
|      | E-8DAAHF | アウディA4<br>2.8<br>クワトロ  | WAUZZZ8DZTA050400 ~<br>WAUZZZ8DZTA329587<br>平成7年12月8日 ~<br>平成8年9月2日   | 468                                   |        |  |
|      | E-8DACKF |                        | WAUZZZ8DZVA000115 ~<br>WAUZZZ8DZVA235714<br>平成8年11月6日 ~<br>平成9年7月3日   | 413                                   |        |  |
|      |          | 計5型式                   | 計4車種  | 輸入期間の範囲<br>平成7年10月25日 ~<br>平成9年11月17日 | 15,303 |  |

ご注意：リコール対象車両の車体番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

備考) 本届出は、平成14年9月13日に届け出たリコール届出番号「外-898」の対策が不十分であったため、対策内容及び対象範囲を見直し、再度対策を実施するものです。

# 改善箇所説明図



注：  は、交換部品を示す。