

## Audi A8 冷却水改質材取り付けに関する対策

サービスキャンペーン開始日	平成19年 5月21日
不具合の内容	空調装置において、ヒートエクスチェンジャーの材質が不適当なため、エクスチェンジャー内を流れる冷却水と化学反応を起こすことがあります。この反応によって生じた物質がヒートエクスチェンジャーの水路に付着し、ヒーターの効き不良になるおそれがあります。但し、冷却系装置には影響がないため、エンジンのオーバーヒート等が発生することはありません。
改善措置の内容	全車両、冷却水の補助タンクにケイ酸塩が入ったカートリッジを挿入させて頂き、ヒートエクスチェンジャーと冷却水との化学反応を防止します。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
アウディ	GH-4EBFLF	A8 3.7 クワトロ	WAUZZZ4E25N000841 ~ WAUZZZ4E85N011813 平成16年 7月12日 ~ 平成17年 1月17日	66	
	GH-4EBFMF	A8 4.2 クワトロ	WAUZZZ4E24N013359 ~ WAUZZZ4E86N002501 平成16年 2月3日 ~ 平成17年 6月27日	661	
	GH-4EBFML	A8 L 4.2 クワトロ	WAUZZZ4E35N000430 ~ WAUZZZ4E46N002995 平成16年 6月28日 ~ 平成17年 6月30日	81	ロング ボディ
	GH-4EBHTF	A8 L 6.0 クワトロ	WAUZZZ4E95N012971 ~ WAUZZZ4E75N017165 平成17年 3月2日 ~ 平成17年 6月30日	22	ロング ボディ
	GH-4EBHTN	A8 6.0 クワトロ	WAUZZZ4E65N012605 ~ WAUZZZ4E46N004505 平成17年 1月31日 ~ 平成17年 8月1日	36	
	GH-4EBPKF	A8 3.2 クワトロ	WAUZZZ4EX6N003388 ~ WAUZZZ4EX6N003388 平成17年 8月1日 ~ 平成17年 8月1日	1	
	計6型式	計6車種	輸入期間の範囲 平成16年 2月3日 ~ 平成17年 8月1日	867	

ご注意： サービスキャンペーン対象車両の車体番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

### 不具合発生箇所

