


Audi A6アバント/allroad クワトロ/Q7 テールゲートドライブユニットに関する対策

改善対策届出番号	361	改善対策開始日	平成19年11月20日
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動テールゲートを制御しているドライブユニットのプログラムが不適切なため、テールゲートを開けた後、その位置で保持されず、下がってることがあります。そのため、最悪の場合、テールゲートに挟まれ負傷するおそれがあります。		
改善対策の内容	全車両、ドライブユニットのプログラムを改善されたプログラムに更新させていただきます。		

車名	型式	通称名	改善対策対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	改善対策対象車の台数	備考
アウディ	ABA-4FAUKA	A6 アバント 3.2 FSI クワトロ / allroad クワトロ 3.2 FSI	WAUZZZ4F27N010278 ~ WAUZZZ4F57N156755 平成18年7月28日 ~ 平成19年6月12日	196	2007MY エアサス付き
			WAUZZZ4F28N000609 ~ WAUZZZ4F48N019792 平成19年7月10日 ~ 平成19年8月21日	22	2008MY エアサス付き
	ABA-4FAUKS	A6 アバント 3.2 FSI クワトロ	WAUZZZ4F57N007178 ~ WAUZZZ4F07N144531 平成18年7月13日 ~ 平成19年5月14日	48	2007MY エアサス無し
			WAUZZZ4FX8N007775 ~ WAUZZZ4F58N026654 平成19年8月1日 ~ 平成19年8月21日	7	2008MY エアサス無し
	ABA-4FBDW	A6 アバント 2.4	WAUZZZ4F58N021633 ~ WAUZZZ4F58N021633 平成19年8月21日 ~ 平成19年8月21日	1	2008MY
	ABA-4FBDXA	A6 アバント 2.8 FSI クワトロ	WAUZZZ4F98N003717 ~ WAUZZZ4F98N003717 平成19年7月10日 ~ 平成19年7月10日	1	2008MY エアサス付き
	ABA-4FBDXS	A6 アバント 2.8 FSI クワトロ	WAUZZZ4F18N021757 ~ WAUZZZ4F58N030686 平成19年8月21日 ~ 平成19年9月19日	15	2008MY エアサス無し
	ABA-4FBVJA	A6 アバント 4.2 FSI クワトロ / allroad クワトロ 4.2 FSI	WAUZZZ4F07N007346 ~ WAUZZZ4F47N157881 平成18年7月13日 ~ 平成19年6月12日	85	2007MY
			WAUZZZ4F38N013563 ~ WAUZZZ4F38N016821 平成19年8月21日 ~ 平成19年8月21日	4	2008MY
	ABA-4FBXAS	S6 アバント	WAUZZZ4F37N012928 ~ WAUZZZ4FX7N150241 平成18年8月23日 ~ 平成19年6月12日	37	2007MY
			WAUZZZ4F48N005259 ~ WAUZZZ4F48N028167 平成19年8月21日 ~ 平成19年9月19日	5	2008MY
	ABA-4LBARA	Q7 4.2 FSI クワトロ	WAUZZZ4LX7D032153 ~ WAUZZZ4L17D106379 平成18年9月9日 ~ 平成19年7月10日	410	2007MY エアサス付き
			WAUZZZ4L98D000831 ~ WAUZZZ4L08D012916 平成19年7月10日 ~ 平成19年9月19日	30	2008MY エアサス付き
	ABA-4LBARS	Q7 4.2 FSI クワトロ	WAUZZZ4L67D041643 ~ WAUZZZ4L47D093143 平成18年10月23日 ~ 平成19年5月1日	13	2007MY エアサス無し
			WAUZZZ4L58D003600 ~ WAUZZZ4L38D012182 平成19年8月21日 ~ 平成19年9月19日	3	2008MY エアサス無し
	ABA-4LBHKA	Q7 3.6 FSI クワトロ	WAUZZZ4L77D080905 ~ WAUZZZ4L67D103431 平成19年3月19日 ~ 平成19年7月2日	18	2007MY エアサス付き
			WAUZZZ4L08D002824 ~ WAUZZZ4L38D014076 平成19年8月1日 ~ 平成19年9月25日	25	2008MY エアサス付き
	ABA-4LBHKS	Q7 3.6 FSI クワトロ	WAUZZZ4L47D086757 ~ WAUZZZ4LX7D107059 平成19年3月29日 ~ 平成19年7月10日	19	2007MY エアサス無し
			WAUZZZ4LX8D002314 ~ WAUZZZ4L58D014239 平成19年8月1日 ~ 平成19年10月15日	19	2008MY エアサス無し
	GH-4FAUKA	A6 アバント 3.2 FSI クワトロ	WAUZZZ4FX6N045231 ~ WAUZZZ4F46N194525 平成17年8月29日 ~ 平成18年7月7日	49	2006MY エアサス付き
GH-4FAUKS	A6 アバント 3.2 FSI クワトロ	WAUZZZ4FX6N045083 ~ WAUZZZ4FX6N190253 平成17年8月29日 ~ 平成18年6月15日	90	2006MY エア サス無し	
GH-4FBATA	A6 アバント 4.2 クワトロ	WAUZZZ4F36N054000 ~ WAUZZZ4F36N182284 平成17年9月20日 ~ 平成18年5月25日	24	2006MY	
GH-4FBDW	A6 アバント 2.4	WAUZZZ4F66N046618 ~ WAUZZZ4F66N146475 平成17年9月20日 ~ 平成18年3月27日	38	2006MY	
		WAUZZZ4F67N014060 ~ WAUZZZ4F67N160071 平成18年7月28日 ~ 平成19年6月12日	105	2007MY	
計15型式	計10車種	輸入期間の範囲 平成17年8月29日 ~ 平成19年10月15日		1,264	

ご注意：改善対策対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



左ドライブユニット



右ドライブユニット