

Audi A4 / A5 / S5 B&O デジタルサウンドパッケージ コントロールユニットに関する対策

サービスキャンペーン通知日	平成21年 4月 8日
不 具 合 の 内 容	オプション設定されたオーディオ装着車において、当該オーディオのデジタルサウンドパッケージコントロールユニットのプログラムが不適切なため、当該ユニットへの供給電圧が低くなった際、原動機始動等の電圧確保のために音声出力を中止させたまま、音声出力が復帰しない場合があります。
改 善 の 内 容	全車両、当該コントロールユニットのプログラムを点検し、対象となるものはプログラムを修正します。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象 車の台数	備考
アウディ	ABA-8KCAB	A4 1.8 TFSI	WAUZZZ8K78A034852 ~ WAUZZZ8K98A036568 平成20年 5月21日 ~ 平成20年 5月21日	5	
	ABA-8KCALF	A4 3.2 FSI クワトロ	WAUZZZ8K38A006756 ~ WAUZZZ8K08A036636 平成20年 1月31日 ~ 平成20年 5月21日	241	
	ABA-8TCALF	A5 3.2 FSI クワトロ	WAUZZZ8T68A020756 ~ WAUZZZ8T38A038888 平成19年12月21日 ~ 平成20年 5月21日	210	
	ABA-8TCAUF	S5	WAUZZZ8T88A031015 ~ WAUZZZ8T08A039335 平成20年 3月18日 ~ 平成20年 5月21日	98	
	計4型式	計4車種	輸入期間の全体の範囲 平成19年12月21日 ~ 平成20年 5月21日	554	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれています。

不具合発生箇所

