

## Audi A4 / A5 / S5 バッテリーモニターコントロールユニットに関する対策

サービスキャンペーン通知日	平成21年 4月 8日
不 具 合 の 内 容	蓄電池の状態を監視しているコントロールユニットのプログラムが不適切なため、蓄電池が十分に充電されているにもかかわらず、蓄電池の警告灯が表示されるおそれがあります。
改 善 の 内 容	全車両、当該コントロールユニットのプログラムを点検し、対象となるものはプログラムを修正します。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象 車の台数	備考
アウディ	ABA-8KCAB	A4 1.8 TFSI / A4 アバント	WAUZZZ8K98A009810 ~ WAUZZZ8K78A048041 平成20年 2月 1日 ~ 平成20年 8月28日	1,106	
		1.8 TFSI	WAUZZZ8K99A012319 平成20年 6月30日	1	
	ABA-8KCALF	A4 3.2 FSI クワトロ / A4 アバント	WAUZZZ8K38A006756 ~ WAUZZZ8K38A045623 平成20年 1月31日 ~ 平成20年 6月16日	312	
		3.2 FSI クワトロ	WAUZZZ8K99A011316 平成20年 6月30日	1	
	ABA-8TCALF	A5 3.2 FSI クワトロ	WAUZZZ8T68A020756 ~ WAUZZZ8T28A043712 平成19年12月21日 ~ 平成20年 6月16日	418	
ABA-8TCAUF	S5	WAUZZZ8T88A031015 ~ WAUZZZ8T88A043357 平成20年 3月18日 ~ 平成20年 6月16日	115		
	計4型式	計6車種	輸入期間の全体の範囲 平成19年12月21日 ~ 平成20年 8月28日	1,953	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

### 不具合発生箇所

