


Audi A6 / allroad クワトロ ラジエーターファンに関する対策

サービスキャンペーン通知日	平成22年 1月14日
不具合の内容	原動機コントロールユニットにおいて、当該ユニットから原動機の周辺温度が下がった後も冷却ファンを回転させる信号が送り続けられることがあります。そのため、冷却ファンが停止せず、蓄電池が放電し、原動機が始動できなくなるおそれがあります。
改善の内容	冷却ファンのモーターへの電源供給回路にリレーを追加し、モーターへの電源供給を遮断するように変更します。


車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
アウディ	ABA-4FBVJA	A6 4.2 FSI クワトロ / A6 アバント	WAUZZZ4F97N004591 ~ WAUZZZ4F47N157881 平成18年 7月13日 ~ 平成19年 6月12日	162	
		4.2 FSI クワトロ / allroad クワトロ 4.2 FSI	WAUZZZ4F38N013563 ~ WAUZZZ4F08N128153 平成19年 8月21日 ~ 平成20年 5月 4日	44	
	計1型式	計3車種	輸入期間の全体の範囲 平成18年 7月13日 ~ 平成20年 5月 4日	206	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。


不具合発生箇所



原動機コントロールユニット



追加ハーネス



冷却ファン