

Audi A3 エンジンおよびギヤボックス ECU に関する対策

サービスキャンペーン通知日	平成 22 年 8 月 31 日
不具合の内容	エンジン制御コンピュータのプログラムが不適切なため、外気温が高温、かつエアコン作動等によりエンジンに負荷が掛かっている状態で、アクセルペダルを放しエンジン回転数がアイドリング付近まで下がった場合、エンジン回転が不安定になり、エンジンが停止することがあります。
改善の内容	全車両、エンジン制御プログラムの番号及び、トランスミッション制御プログラムの番号を点検し、対象となるものは制御プログラムを書き換えます。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8PCAX	A3 スポーツバック 1.4 TFSI	WAUZZZ8P19A005876 ~ WAUZZZ8P59A153352 平成20年 8月20日 ~ 平成21年 7月 6日	1,844	
			WAUZZZ8PXAA000471 ~ WAUZZZ8P7AA119272 平成21年 7月 6日 ~ 平成22年 4月 5日	2,484	
	DBA-8PCAX		WAUZZZ8P6AA117948 ~ WAUZZZ8P4AA178814 平成22年 3月 8日 ~ 平成22年 7月 5日	1,121	
	計2型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲 平成20年 8月20日 ~ 平成22年 7月 5日	5,449	


【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

【備考】 本件は、平成22年5月13日付キャンペーンの通知を行ったものについて、改善内容が不十分だったため、改善内容を見直して、対象車両を追加して、通知を行うものです。

不具合発生箇所




不具合発生箇所



エンジン制御コンピュータ

必要調整箇所



トランスミッション制御コンピュータ