

Audi A4 アバント/S4 アバント サンルーフに関する対策

サービスキャンペーン通知日		平成 23 年 2 月 2 日
不具合の内容	サンルーフ装備車両において、サンルーフの排水プラグの製造不良により、当該プラグに汚れが詰まり、水が溜まってしまうことがあります。そのため、サンルーフ可動部に塗布されているグリスが流され、サンルーフの動きが悪くなり、サンルーフを閉める際に全閉しなくなったり、開閉しなくなるおそれがあります。	
改善の内容	全車両、当該プラグの開口部を広げ排水性を高める加工を行うとともに、サンルーフ可動部へグリスを塗布します。	

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の 台数	備考
アウディ	ABA-8KCAKF	S4 アバント	WAUZZZ8K99A206140 ~ WAUZZZ8K79A241159 平成21年 3月16日 ~ 平成21年 7月 6日	42	
			WAUZZZ8K8AA028273 ~ WAUZZZ8K9AA094864 平成21年 9月 7日 ~ 平成22年 1月20日	88	
	ABA-8KCALF	A4 アバント 3.2 FSI クワトロ	WAUZZZ8K09A014931 ~ WAUZZZ8K19A203328 平成20年 6月30日 ~ 平成21年 3月30日	58	
			WAUZZZ8K2AA046686 ~ WAUZZZ8KXAA053661 平成21年10月19日 ~ 平成21年11月 2日	2	
	ABA-8KCDH	A4 アバント 1.8 TFSI	WAUZZZ8K49A015242 ~ WAUZZZ8K49A227462 平成20年 6月30日 ~ 平成21年 6月 5日	177	
			WAUZZZ8K4AA049024 ~ WAUZZZ8K2AA093247 平成21年10月19日 ~ 平成22年 1月20日	17	
	ABA-8KCDNF	A4 アバント 2.0 TFSI クワトロ	WAUZZZ8K59A195119 ~ WAUZZZ8K29A240467 平成21年 3月 3日 ~ 平成21年 9月 7日	31	
			WAUZZZ8K0AA015419 ~ WAUZZZ8K4AA093962 平成21年 8月 5日 ~ 平成22年 1月20日	53	
	計4型式	計4車種	輸入期間の全体の範囲 平成20年 6月30日 ~ 平成22年 1月20日	468	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所

