

Audi Q7 プレナムチャンバー排水口に関する対策


サービスキャンペーン通知日	平成 23 年 4 月 6 日
不具合の内容	プレナムチャンバーの排水口に取り付けられているグロメットに汚れや葉が詰まるため、プレナムチャンバーに水が溜まってしまふことがあります。そのため、空調システムのエアインテークダクトを通して、車内に湿気が入るおそれがあります。
改善の内容	全車両、排水口の詰まりを防ぐため、グロメットを取り外します。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象 車の台数	備考
アウディ	ABA-4LBARA	Q7 4.2 FSI クワトロ	WAUZZZ4LX7D032153 ~ WAUZZZ4L17D106379 平成 18 年 9 月 9 日 ~ 平成 19 年 7 月 10 日	407	
			WAUZZZ4L98D000831 ~ WAUZZZ4L18D069173 平成 19 年 7 月 10 日 ~ 平成 20 年 7 月 15 日	123	
			WAUZZZ4L19D000405 ~ WAUZZZ4L79D038463 平成 20 年 7 月 9 日 ~ 平成 21 年 6 月 17 日	62	
			WAUZZZ4L8AD003872 ~ WAUZZZ4L8AD004780 平成 21 年 9 月 7 日 ~ 平成 21 年 9 月 15 日	6	
	ABA-4LBARS	Q7 4.2 FSI クワトロ	WAUZZZ4L67D041643 ~ WAUZZZ4L47D093143 平成 18 年 10 月 23 日 ~ 平成 19 年 5 月 1 日	13	
			WAUZZZ4L58D003600 ~ WAUZZZ4L18D068122 平成 19 年 8 月 21 日 ~ 平成 20 年 6 月 30 日	10	
			WAUZZZ4L59D001640 ~ WAUZZZ4L69D038583 平成 20 年 7 月 15 日 ~ 平成 21 年 7 月 6 日	8	
			WAUZZZ4L3AD003388 ~ WAUZZZ4L9AD005033 平成 21 年 9 月 7 日 ~ 平成 21 年 10 月 6 日	7	
	ABA-4LBHKA	Q7 3.6 FSI クワトロ	WAUZZZ4L77D080905 ~ WAUZZZ4L67D103431 平成 19 年 3 月 19 日 ~ 平成 19 年 7 月 2 日	55	
			WAUZZZ4L78D001363 ~ WAUZZZ4L38D069773 平成 19 年 7 月 10 日 ~ 平成 20 年 6 月 30 日	219	
			WAUZZZ4L99D001317 ~ WAUZZZ4L79D038723 平成 20 年 7 月 9 日 ~ 平成 21 年 7 月 13 日	74	
			WAUZZZ4L8AD003466 ~ WAUZZZ4L6AD005202 平成 21 年 9 月 7 日 ~ 平成 21 年 10 月 6 日	13	


車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象 車の台数	備考
アウディ	ABA-4LBHKS	Q7 3.6 FSI クワトロ	WAUZZZ4L47D081896 ~ WAUZZZ4LX7D107059 平成19年3月29日 ~ 平成19年7月10日	49	
			WAUZZZ4LX8D002314 ~ WAUZZZ4L38D069921 平成19年8月1日 ~ 平成20年7月9日	266	
			WAUZZZ4L39D001314 ~ WAUZZZ4L99D038237 平成20年7月9日 ~ 平成21年6月17日	342	
			WAUZZZ4LXAD003369 ~ WAUZZZ4L5AD005708 平成21年9月7日 ~ 平成21年11月2日	103	
	計4型式	計2車種	輸入期間の全体の範囲 平成18年9月9日 ~ 平成21年11月2日	1,757	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



エアインテークダクト



プレナムチャンバー

グロメット