

Audi A6 アバント / S6 アバント / allroad クワトロ リヤウインドウウォッシャーホースに関する対策

サービスキャンペーン通知日	平成 23 年 9 月 7 日
不具合の内容	リヤウインドウウォッシャーホースの材質が不適切なため、リヤゲートの開閉によりウォッシャーホースが繰り返し曲げられると、当該ホースが破損し、ウォッシャー液が漏れるおそれがあります。
改善の内容	全車両、テールゲートヒンジ部のウォッシャーホースを対策品と交換します。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
アウディ	ABA-4FAUKA	A6 アバント 3.2 FSI クワトロ / allroad クワトロ 3.2 FSI	WAUZZZ4F27N010278 ~ WAUZZZ4F27N164151 平成 18 年 7 月 28 日 ~ 平成 19 年 7 月 2 日	418	
			WAUZZZ4F28N000609 ~ WAUZZZ4F98N058703 平成 19 年 7 月 10 日 ~ 平成 19 年 11 月 26 日	48	
	ABA-4FAUKS	A6 アバント 3.2 FSI クワトロ	WAUZZZ4F77N002368 ~ WAUZZZ4F77N168907 平成 18 年 7 月 7 日 ~ 平成 19 年 7 月 2 日	212	
			WAUZZZ4FX8N007775 ~ WAUZZZ4F28N070501 平成 19 年 8 月 1 日 ~ 平成 20 年 1 月 7 日	39	
	ABA-4FBDW	A6 アバント 2.4	WAUZZZ4F58N007652 ~ WAUZZZ4F08N053292 平成 19 年 8 月 1 日 ~ 平成 19 年 11 月 5 日	17	
	ABA-4FBDXA	A6 アバント 2.8 FSI クワトロ	WAUZZZ4F98N003717 平成 19 年 7 月 10 日	1	
	ABA-4FBDXS	A6 アバント 2.8 FSI クワトロ	WAUZZZ4F38N003597 ~ WAUZZZ4F08N070495 平成 19 年 7 月 10 日 ~ 平成 20 年 1 月 7 日	220	
	ABA-4FBVJA	A6 アバント 4.2 FSI クワトロ / allroad クワトロ 4.2 FSI	WAUZZZ4F07N007346 ~ WAUZZZ4F47N157881 平成 18 年 7 月 13 日 ~ 平成 19 年 6 月 12 日	126	
			WAUZZZ4F38N013563 ~ WAUZZZ4F98N064579 平成 19 年 8 月 21 日 ~ 平成 19 年 11 月 29 日	14	
	ABA-4FBXAS	S6 アバント	WAUZZZ4F17N010126 ~ WAUZZZ4FX7N150241 平成 18 年 8 月 23 日 ~ 平成 19 年 6 月 12 日	52	
			WAUZZZ4F38N005236 ~ WAUZZZ4F78N067819 平成 19 年 8 月 1 日 ~ 平成 19 年 11 月 26 日	10	

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の 車台番号（シリアル番号）の範囲 及び輸入期間	サービスキャン ペーン対象 車の台数	備考
アウディ	GH-4FAUKA	A6 アバント 3.2 FSI クワトロ	WAUZZZ4F76N049852 ~ WAUZZZ4F46N194525 平成17年8月29日 ~ 平成18年7月7日	105	
	GH-4FAUKS	A6 アバント 3.2 FSI クワトロ	WAUZZZ4F86N050766 ~ WAUZZZ4F66N194445 平成17年8月29日 ~ 平成18年7月7日	396	
	GH-4FBATA	A6 アバント 4.2 クワトロ	WAUZZZ4F36N054000 ~ WAUZZZ4F16N187810 平成17年9月20日 ~ 平成18年6月15日	55	
	GH-4FBDW	A6 アバント 2.4	WAUZZZ4F16N050088 ~ WAUZZZ4F36N193429 平成17年8月29日 ~ 平成18年7月7日	153	
			WAUZZZ4F67N002491 ~ WAUZZZ4FX7N163300 平成18年7月7日 ~ 平成19年6月12日	231	
	計11型式	計8車種	輸入期間の全体の範囲 平成17年8月29日 ~ 平成20年1月7日	2,097	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

【備考】 本件は、平成19年11月20日にサービスキャンペーン通知を行ったものですが、当時の量産対応策が不十分だったため、サービスキャンペーン対象車の台数を追加し新たに通知するものです。

不具合発生箇所

