

## Audi RS6 フロントブレーキキャリパーピストンに関する対策

サービスキャンペーン通知日	平成 23 年 11 月 16 日
不具合の内容	制動装置において、前輪ブレーキキャリパーのピストンのメッキが不適切なため、当該メッキが剥がれてくるものがあります。このため、ピストンが錆により動きにくくなり、制動時に押し出されたピストンの戻り不良が発生し、異音や振動が発生するおそれがあります。
改善の内容	全車両、前輪ブレーキキャリパーの全てのピストンを良品と交換します。また、ピストンが固着して取り外せない場合は、ブレーキキャリパーを新品と交換します。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象 車の台数	備考
アウディ	ABA-4FBUHS	RS6 / RS6 アバント	WUAZZZ4F98N901160 ~ WUAZZZ4F08N902861 平成20年 6月21日 ~ 平成20年12月15日	150	
			WUAZZZ4FX9N900293 ~ WUAZZZ4F69N901277 平成20年12月 4日 ~ 平成21年 7月13日	137	
	計1型式	計2車種	輸入期間の全体の範囲 平成20年 6月21日 ~ 平成21年 7月13日	287	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

### 不具合発生箇所

