


Audi Q7 2種類のコントロールユニットのプログラム改修

サービスキャンペーン開始日	平成 28 年 10 月 13 日
不 具 合 の 内 容	①ドアコントロールユニットにおいて、当該ユニットの制御プログラムが不適切なため、ドアの開閉信号が他のシステムに展開されず、メータパネル内に警告表示がされるおそれがあります。 ②ゲートウェイコントロールユニットにおいて、当該ユニットの制御プログラムが不適切なため、エアバッグコントロールユニットのイニシャルチェックが適切に行われなことがありません。そのため、エアバッグ警告灯が点灯するおそれがあります。
改 善 の 内 容	①全車両、ドアコントロールユニットの制御プログラムを書き換えます。 ②全車両、ゲートウェイコントロールユニットの制御プログラムを書き換えます。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
アウディ	ABA-4MCREA	アウディ Q7 3.0Tq エアサス	WAUZZZ4M0GD038424~WAUZZZ4MXGD041296 平成 28 年 2 月 3 日~平成 28 年 4 月 8 日	69	
	ABA-4MCRES	アウディ Q7 3.0Tq	WAUZZZ4M1GD042823~WAUZZZ4MXGD040679 平成 28 年 2 月 3 日~平成 28 年 4 月 8 日	16	
	ABA-4MCYRA	アウディ Q7 2.0Tq エアサス	WAUZZZ4M0GD036091~WAUZZZ4MXGD041539 平成 28 年 2 月 3 日~平成 28 年 3 月 14 日	76	
	ABA-4MCYRS	アウディ Q7 2.0Tq	WAUZZZ4M0GD037287~WAUZZZ4MXGD041542 平成 28 年 2 月 3 日~平成 28 年 4 月 8 日	138	
			輸入期間の全体の範囲 平成 28 年 2 月 3 日~平成 28 年 4 月 8 日	299	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、プログラム書き換え部を示す。