


Audi A4, A5, A6 ECUのアップデート/クーラントポンプの改修

リコール届出番号	外-2502	リコール届出日	平成29年6月29日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン冷却装置において、エンジンコントロールユニットのプログラムが不適切なため、異物等により補助クーラントポンプの作動が妨げられた際、当該ポンプ内のモーターに電源が供給され続けることがあります。そのため、ポンプおよびポンプの配線が発熱して溶損し、最悪の場合、火災に至るおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニットのプログラムを変更します。なお、補助クーラントポンプを点検し、故障している場合は、当該ポンプを新品に交換します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8KCDNA	アウディ A4 オールロード	WAUZZZ8K0DA074555～WAUZZZ8KXDA122868 平成24年7月18日～平成24年10月17日	236	
	DBA-4GCDN	アウディ A6 2.0/ アウディ A6 アバント 2.0	WAUZZZ4G0EN074597～WAUZZZ4GXEN206572 平成25年11月12日～平成27年1月10日	309	
	DBA-8FCDNF	アウディ A5 カブリオレ 2.0Tq	WAUZZZ8F0CN004077～WAUZZZ8FXHN003932 平成23年12月29日～平成29年2月10日	403	
	DBA-8KCDN	アウディ A4 2.0T/ アウディ A4 アバント 2.0T	WAUZZZ8K0DA006501～WAUZZZ8KXFA187660 平成24年2月23日～平成28年1月21日	12,097	
	DBA-8KCDNF	アウディ A4 2.0Tq/ アウディ A4 アバント 2.0Tq	WAUZZZ8K0DA005381～WAUZZZ8KXFA185617 平成24年2月3日～平成28年1月7日	5,584	
	DBA-8TCDNF	アウディ A5 2.0Tq	WAUZZZ8T0CA012161～WAUZZZ8TXGA029670 平成23年12月17日～平成28年5月10日	665	
	DBA-8TCDNL	アウディ A5 SB 2.0Tq	WAUZZZ8T0CA012466～WAUZZZ8TXGA074382 平成23年12月6日～平成29年1月25日	6,444	
			（輸入期間の全体の範囲） 平成23年12月6日～平成29年2月10日	25,738台	

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、プログラム書き換え部を示す。

注： は、点検/交換部品を示す。