



Audi Q5ハイブリッド 補助ヒーターエレメントの改修

リコール届出番号	外-2601	リコール届出日	平成30年2月28日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアコンユニットにおいて、補助ヒーターの製造が不適切なため、配線接続部（コネクター）の端子部が腐食することがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、電気抵抗が大きくなり、当該端子部が発熱して発煙し、最悪の場合、火災に至るおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、補助ヒーターを良品に変更します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	DAA-8RCHJF	アウディ Q5 ハイブリッド	WAUZZZ8R0DA014451～WAUZZZ8R6FA012190 平成24年10月17日～平成26年10月28日	168台	
			（輸入期間の全体の範囲） 平成24年10月17日～平成26年10月28日	168台	

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、交換部品を示す。

補助ヒーター