


Audi A5/S5 ウインドレギュレータの改修

サービスキャンペーン開始日	平成30年5月31日
不具合の内容	サッシュレスドア開閉時に行う窓ガラスの上下作動において、窓ガラスの上下作動を制御するウインドレギュレーター制御ケーブルの潤滑状態が不適切なため、冷間時における窓ガラスの上下作動ができなくなるおそれがあります。
改善の内容	全車両、窓ガラスの開閉作動を制御するウインドレギュレーター制御ケーブルに潤滑材を塗布します。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
アウディ	ABA-F5CWGF	アウディ S5	WAUZZZF51HA011063～WAUZZZF5XHA011952 平成29年1月25日～平成29年2月22日	10台	
	DBA-F5CYRF	アウディ A5 2.0 Tq	WAUZZZF50HA009997～WAUZZZF5XHA010851 平成29年1月16日～平成29年2月22日	77台	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成29年1月16日～平成29年2月22日	87台	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、給油部分を示す。