


## Audi Q5/ SQ5 リヤリッドエレクトロニクスプログラム改修

サービスキャンペーン開始日	平成 30 年 9 月 6 日
不 具 合 の 内 容	リアゲートの開閉を制御するプログラムが不適切なため、リアゲートを閉めた際にイージークローサーが適切に作動せず、リアゲートが開くことがあります。
改 善 の 内 容	全車両、リアゲート開閉用の制御プログラムを対策プログラムに書き換えます。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	サービスキャン ペーン対象車の台数	備考
アウディ	ABA- FYCWGS	アウデ SQ5	WAUZZZFY0J2027197～WAUZZZFYXJ2153339 平成 29 年 8 月 7 日～平成 30 年 6 月 2 日	321 台	
	DBA- FYDAXA	アウディ Q5 2.0Tq I7xλ	WAUZZZFY0J2032111～WAUZZZFYXJ2159237 平成 29 年 8 月 12 日～平成 30 年 6 月 13 日	342 台	
	DBA- FYDAXS	アウディ Q5 2.0Tq	WAUZZZFY0H2046228～WAUZZZFYXJ2161182 平成 29 年 8 月 3 日～平成 30 年 6 月 13 日	1,633 台	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成 29 年 8 月 3 日～平成 30 年 6 月 13 日	2,296 台	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

### 不具合発生箇所



注：  は、プログラム書き換え部を示す。