


Audi S5カブリオレ スターターケーブルの取付修正

サービスキャンペーン開始日	平成 30 年 12 月 15 日
不 具 合 の 内 容	セルモーターの電気配線の取付が不適切なため、原動機に接触するものがあります。そのため、電気配線の被覆が損傷するおそれがあります。
改 善 の 内 容	全車両、セルモーターの電気配線を結束バンドにてシリンダブロックに固定します。また、電気配線の被覆に損傷があるものは当該配線を新品に交換します。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	サービスキャン ペーン対象車の台数	備考
アウディ	ABA- F5CWGC	アウディ S5 カブリオ	WAUZZZF50JN003986～WAUZZZF5XJN011206 平成 29 年 6 月 16 日～平成 29 年 12 月 22 日	32 台	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成 29 年 6 月 16 日～平成 29 年 12 月 22 日	32 台	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、取付修正部を示す。