


Audi Q2 / SQ2 オンボードサプライコントロールユニットのプログラム改修

リコール届出番号	外-3645	リコール届出日	2023年7月4日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	オンボードサプライコントロールユニットにおいて、ソフトウェア設計時の検証が不十分であったためプログラムに不備があります。そのため、運転者のみが搭乗し且つラゲッジルームに重量のある荷物を満載している場合、ヘッドライトの高さが正しく調整できないおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、当該コントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換えます。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	3BA-GADNFF	アウディ SQ2	WAUZZZGA1NA042899～ WAUZZZGAXPA008673 令和4年6月14日～令和5年2月20日	14	
	3BA-GADPC	アウディ Q2 35T Cod	WAUZZZGA0MA025932～ WAUZZZGAXPA023951 令和3年4月8日～令和5年5月31日	1,348	
	3DA-GADFG	アウディ Q2 35TDI	WAUZZZGA0NA033305～ WAUZZZGAXPA021004 令和4年4月25日～令和5年3月8日	873	
	(計3型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年4月8日～令和5年5月31日	(計2,235台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、プログラムを書き換える部品を示します。

識別： 「94R2」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。
ステッカーの貼付場所につきまして、Audi 正規販売店へお問い合わせ願います。

